

# Bijlage 2

De timmerloods – analyse o.b.v. foto's



Plat afdak later toegevoegd, fase 5

Gelijke vensters boerderij 'De Kip'  
Op Enghuizen

Gevel 'door' tuinmuur heen  
gebouwd

Diverse aanpassingen in  
metselwerk,  
fase 4/5

Bestaande Situatie - analyse





Pannen ontbreken,  
asbest dakbeschot

Hoek gevel gebouwd op gedempte sloot  
fundering verzakt

Metselwerk gescheurd ivm  
verzakking fundering

Bestaande Situatie - analyse



Asbest dakbeshot

Metselwerk muren in slechte staat,  
Hellend naar buiten



Bestaande Situatie - analyse



Lood nokgording  
beschadigd

Lekspoor voormalige  
hwa afvoer zakgoot

Uitbouw onderbreekt tuinmuur



Constructie voormalige zakgoot



Sporen in verschillende fasen

Diverse aanpassingen gebinten

Bestaande Situatie - analyse





Later toegevoegde  
gebintliggers

Gebintliggers 'koud' op staanders

Bestaande Situatie - analyse



Impressie binnenzijde